

Document Information

Analyzed document	02_Articulo_Vulnerabilidad_Fisica_Marcela_Moscoso.docx (D95512964)
Submitted	2/14/2021 4:23:00 PM
Submitted by	Efraín
Submitter email	luisefrainvelastegui@cienciadigital.org
Similarity	3%
Analysis address	efrainvelastegui.cde@analysis.arkund.com

Sources included in the report

W	URL: http://www.aloas.org/institucional/Documents/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA%20COVID-19%20... Fetched: 11/21/2020 8:58:20 AM	 2
W	URL: http://www.conagua.gob.mx/conagua07/publicaciones/publicaciones/Libros/43RedesDeDi... Fetched: 2/14/2021 4:24:00 PM	 2
SA	TESIS FINAL 28 DE ENERO.docx Document TESIS FINAL 28 DE ENERO.docx (D63126009)	 1
SA	tesis TAMBO 1-9-15.docx Document tesis TAMBO 1-9-15.docx (D15282979)	 2
SA	TESIS FINAL.docx Document TESIS FINAL.docx (D30067427)	 1

Entire Document

Vulnerabilidad física y exposición ante la amenaza de movimientos en masa del Sistema de Agua Potable Culebrillas de la Ciudad de Cuenca

Physical vulnerability and exposure to the threat of mass movements of the Culebrillas Drinking Water Systems of the City of Cuenca

Gladys Marcela Moscoso Vintimilla. 1 , José Abelardo Paucar Camacho. 2 , José Luis Solano Peláez. 3

Recibido: 10-05-2019 / Revisado: 15-06-2019 /Aceptado: 04-07-2019/ Publicado: 25-07-2019

Abstract. DOI: <https://doi.org/10.32/cienciadigital.v3i1.947>

In the city of Cuenca-Ecuador there are several drinking water supply systems, some of which are located in urban expansion areas and exposed to threats. This research aims to analyze the physical vulnerability and exposure to the threat of mass movements of the Culebrillas drinking water system, which is located in the urban expansion zone and covers a part of the city. A qualitative methodology was applied and an interview form was used with technicians from the Public Telecommunications Company, Drinking Water and Sewerage Company to collect information on each of the vulnerability indicators of the components of the system, which were weighted to obtain a physical vulnerability index, which allowed determining the level of vulnerability, the criteria for weighting the Delphi method was applied Aquaculture and Fisheries and Technical Secretariat for Risk Management. The results of the research indicate that the Culebrillas drinking water system in its components: catchment, has an index of 20 points representing the level of low vulnerability; driving, with 25 points equals low; treatment plant with 19,3 points represent low; distribution, which in turn is composed of the distribution reserve tanks with 25,2 points corresponding to low, and the distribution network with 48,8 points Driving, with fewer tanks and distribution network are in high level áreas.

Keywords: drinking water system, vulnerability, mass movement, exposure Resumen.

En la ciudad de Cuenca-Ecuador existen varios sistemas de abastecimiento de agua potable, algunos de los cuales se encuentran en zonas de expansión urbana y expuestos a amenazas. La presente investigación tiene por objeto analizar la vulnerabilidad física y exposición ante la amenaza de movimientos en masa del sistema de agua potable Culebrillas, que se encuentra en la zona de expansión urbana y cubre una parte de la ciudad. Se aplicó una metodología cualitativa y se utilizó una ficha de entrevista a técnicos de la Empresa Pública de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado para recolectar información de cada uno de los indicadores de vulnerabilidad de los componentes del sistema, que fueron ponderados para obtener un índice de vulnerabilidad física, el mismo que permitió determinar el nivel de vulnerabilidad, cuyos criterios para la ponderación se aplicó el método Delphi; mientras que, para establecer la exposición ante la amenaza de movimientos en masa de la infraestructura, se utilizó el mapa de movimiento en masa elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos. Los resultados de la investigación indica que el sistema de agua potable Culebrillas en sus componentes: captación, posee un índice de 20 puntos que representa el nivel de vulnerabilidad bajo; conducción, con 25 puntos equivale a bajo; planta de tratamiento con 19,3 puntos representa bajo; distribución, que a su vez está compuesta por los tanques de reservas de distribución con 25,2 puntos que corresponde a bajo y la red de distribución con 48,4 puntos que representa medio; con respecto a la exposición a la amenaza movimiento en masa: la infraestructura de la captación-tanque, en su mayor parte la red de conducción, con menor número de tanques y la red de distribución se encuentran en zonas de nivel alto.

Palabras claves: sistemas de agua potable, vulnerabilidad, movimiento en masas, exposición.

Introducción. El Ecuador por sus características geográficas se encuentra expuesto a múltiples amenazas y fenómenos naturales, que se vuelven destructivos, en buena parte por la falta de aplicación de la variable "riesgo natural" en las actividades de desarrollo y en especial en la planificación y utilización adecuados del territorio, respetando a la naturaleza y a sus fenómenos.(Carrizosa, M., Cohen, M., Gutman, M., Leite, F., López, D., Nesprias, J., ... Versace, 2019). La gestión del riesgo de desastres debe integrarse o transversalizarse en la gestión del desarrollo desde los diferentes ámbitos y ordenar el territorio apropiadamente, evitando la generación de nuevos riesgos y la reducción de daños y pérdidas causados por desastres, a través del control de las condiciones de riesgo existentes y de la transferencia del mismo.(Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2019). La ciudad de Cuenca en Ecuador, presenta una aproximación a la resiliencia urbana caracterizada, en mayor medida que los demás casos, por el componente ambiental. En la larga historia de Cuenca, desde el asentamiento precolombino hasta la actualidad, la población ha demostrado un abordaje del riesgo de

inundación que se basa en la preservación ecológica y en un alto grado de conciencia y respeto por la variabilidad de los ríos. Mientras que las estrategias convencionales para manejar los ríos urbanos se han enfocado en controlar los flujos con la construcción de muros de concreto y canalizaciones, Cuenca ha demostrado tener una conciencia social de los riesgos y los beneficios del río. Históricamente y hasta la fecha, los ríos han ofrecido una gran variedad de funciones, actuando como un punto de encuentro para las interacciones sociales. La ciudad depende del sistema fluvial no solo para el agua potable, sino también para la generación de energía hidroeléctrica. Asimismo, la gestión de la región montañosa circundante, cuyas corrientes de agua alimentan a los ríos, es fundamental para las estrategias de desarrollo a largo plazo de la ciudad. (Carrizosa, M., Cohen, M., Gutman, M., Leite, F., López, D., Nesprias, J., ... Versace, 2019) El análisis y la evaluación de riesgos para el servicio de agua integrada relacionados con peligros naturales y/o origen humano, amenazas se basa en la ecuación que correlaciona el riesgo con la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso, la vulnerabilidad y las consecuencias. (Gnavi, L., Taddia, G., & Russo, 2015). El abastecimiento de agua potable es un factor importante dentro de la sociedad ya que provee de líquido vital a los habitantes de una ciudad garantizando la calidad de vida por lo tanto el correcto funcionamiento de un sistema de agua potable es prioritario, la ausencia de este servicio básico puede causar impactos dentro de la sociedad en la Salud, de esta manera es necesario contar con un análisis de vulnerabilidad de esta infraestructura desde su captación, conducción, tratamiento y distribución.

La

87%

MATCHING BLOCK 1/8

W

[http://www.aloas.org/institucional/Docume ...](http://www.aloas.org/institucional/Docume...)

Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (Etapa EP, 2021)

cuenta con el sistema de distribución de agua potable conformado por 22 zonas de presión, cada una con un centro de reserva con la posibilidad de interconexión en casos de emergencia. El sistema es efectuado completamente a gravedad, salvo dos sectores altos de la ciudad. Dependiendo del caudal que produce cada una de las plantas, éstas abastecen a un número definido de sectores, agrupándose en 4 zonas urbanas (El Cebollar, Sustag, Tixán, San Pedro). El sistema Culebrillas se abastece desde el río del mismo nombre, la planta de tratamiento formada por tres unidades parcialmente comunicadas se encuentra en el sector de San Pedro del Cebollar y es la que abastece al sistema. La primera planta (planta antigua, 1996) construida de hormigón armado, tiene una capacidad de 30 litros/segundo y es de tipo convencional. La segunda planta es metálica prefabricada y es de tipo convencional, tiene una capacidad de 15 litros/segundo, entro en funcionamiento en el 2009, la tercera planta (planta nueva) es metálica prefabricada y con tratamiento de aireación filtración con una capacidad de 150 litros/segundo, fue construida entre el 2014 y 2015. (Piedra, 2017). Según (Jimenez, 2013) un sistema de abastecimiento de agua potable, tiene como finalidad primordial, la de

100%

MATCHING BLOCK 3/8

SA

TESIS FINAL 28 DE ENERO.docx (D63126009)

entregar a los habitantes de una localidad, agua en cantidad y calidad adecuada para satisfacer sus necesidades,

ya que como se sabe los seres humanos estamos compuestos en un 70% de agua, por lo que este líquido es vital para la supervivencia. Un sistema moderno de abastecimiento de agua como se expone en (Comisión Nacional del

93%

MATCHING BLOCK 2/8

W

[http://www.conagua.gob.mx/conagua07/publi ...](http://www.conagua.gob.mx/conagua07/publi...)

Agua, 2007) se compone de instalaciones para la captación, almacenamiento, conducción, bombeo, tratamiento y distribución. Las obras de captación y almacenamiento permiten reunir las aguas aprovechables de ríos, manantiales y depósitos subterráneos; incluyen actividades como el desarrollo y cuidado de la cuenca de aportación, pozos y manantiales, así como la construcción de presas y de galerías filtrantes. La conducción incluye canales y acueductos, así como instalaciones complementarias de bombeo para transportar el agua desde la fuente hasta el centro de distribución. El tratamiento es la serie de procesos que le dan al agua la calidad requerida. Finalmente, la distribución es dotar de agua al usuario, para su consumo.

Los métodos cualitativos generalmente requieren menos insumos datos; la evaluación de riesgo cualitativa más común es el riesgo clasificación. La estimación de riesgos con matrices de riesgos es una herramienta útil y herramienta eficiente y fácil de comprender y presentar datos.(Gnavi, L., Taddia, G., & Russo, 2015) Los movimiento en masa representan los

principales peligros geológicos en todo el mundo y se define como “grandes masas de roca y suelo que caen, se deslizan o fluyen” (Paucar, 2016) de (Pilatasig, 2009, lámina 8). El presente estudio contiene la metodología y resultados de la evaluación cualitativa de vulnerabilidad física de Sistemas Culebrillas de Agua Potable de la Ciudad de Cuenca, como tal, la vulnerabilidad debe evaluarse para cada uno de los componentes del sistema y en conjunto todo el sistema expuesto a la amenaza de movimientos en masa, de esta manera identificar las zonas de mayor riesgo con lo cual nos ayuda a tomar acciones preventivas en los componentes ya construidos e identificar los lugares en los cuales no se deberían extender el crecimiento de los centros poblados. Metodología. Las redes de agua potable como parte de las infraestructuras esenciales permiten la funcionalidad de un territorio en “tiempos normales” y en períodos de afectación por “desastres”, su interrupción o desabastecimiento puede provocar problemas críticos en la salubridad, higiene y la salud de la población (Paucar, 2016). Por consiguiente, es necesario realizar la evaluación de la vulnerabilidad, que según la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) “es la

100% **MATCHING BLOCK 5/8** **W** [http://www.aloas.org/institucional/Docume ...](http://www.aloas.org/institucional/Docume...)

susceptibilidad a la pérdida de un elemento o conjunto de elementos como resultado de la ocurrencia de un desastre”,

por lo tanto, pueden afectar al funcionamiento de los sistemas de agua potable (OPS/OMS, 1998). La vulnerabilidad de los sistemas de agua potable ante los desastres en su mayoría se encuentra ligado a los componentes físicos del sistema. Es por ello que, en el presente estudio se evalúa la vulnerabilidad física y exposición del sistema de agua potable a la amenaza de movimientos en masa (deslizamientos, caída de bloques y flujos) que son eventos cuya masa generalmente se desplaza en conjunto, puede seguir en movimiento a lo largo de cientos de metros y alcanzar velocidades muy elevadas, los mismos que pueden afectar a las infraestructuras que se encuentran en su zona de influencia (Vivienda, 2003). Además, son eventos que se pueden presentar con mayor recurrencia (anualmente) en períodos lluvioso. La ciudad de Cuenca es uno de los centros urbanos más poblados de Ecuador, el servicio de agua potable es otorgada a través de ETAPA E.P. (Empresa Pública de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado) que posee un total de 152.214 usuarios, que se abastece a través de seis sistemas de agua: Chulco Soroche, Culebrillas, Yanauncay, Tomebamba, Machángara, Sayausí. Para el presente estudio, se estableció como modelo piloto al sistema de agua potable Culebrillas, que cubre a la población de la parte norte de la zona de expansión urbana y una parte de la ciudad, con un total de 7.755 usuarios que representa el 5,09% de cobertura por parte de ETAPA E.P.; adicionalmente, por parte de los técnicos de la empresa pública antes mencionada, consideran que es necesario evaluar la vulnerabilidad y exposición de este sistema ya que cubre una zona que esta proceso de expansión y consolidación urbana, por lo tanto, se requerirá ampliar la cobertura en la que se debe incluir estrategias y medidas de prevención y reducción (Etapa EP, 2021). Metodología para la evaluación de la vulnerabilidad física a movimientos en masa El análisis de la vulnerabilidad física del sistema de agua potable Culebrillas se realizó mediante una metodología cualitativa, que se basa en la descripción de las condiciones o características físicas de las infraestructuras de cada componente del sistema (SNGR y PNUD, 2012). En este caso, en el componente de captación, se evaluó el tanque; en la conducción, la red de tubería; en el tratamiento, los tanques; en la distribución los tanques de reserva y la red de tubería de distribución. Para cada uno de los componentes del sistema de agua se consideró siete variables: 1) estudios técnicos para estabilidad del terreno, 2) material de construcción, 3) antigüedad, 4) estándares de diseño y construcción, 5) mantenimiento, 6) estado actual y 7) proyectos y/o medidas de reducción de riesgos. A través del método Delphi (criterio basado en expertos), para los indicadores de cada componente, se estableció escalas cualitativas, a las mismas que se estableció valores entre 1 a 10, según su condición o característica física que tiene menor o mayor incidencia en la vulnerabilidad; de igual forma, a cada indicador se asignó un peso de ponderación, distribuidos entre 1 a 10) de acuerdo a la importancia que tendría en la funcionalidad y vulnerabilidad de cada componente del sistema. Finalmente, al multiplicar el valor del

95% **MATCHING BLOCK 6/8** **SA** tesis TAMBO 1-9-15.docx (D15282979)

indicador por el peso de ponderación se obtiene el valor máximo, cuya sumatoria

da como resultado el Índice de Vulnerabilidad Física que a su vez determina el nivel de vulnerabilidad del componente del sistema. A continuación, en las tablas del 1 al 5 se presenta los criterios de ponderación de vulnerabilidad ante la amenaza de movimientos en masa de cada uno de los componentes del sistema de agua potable Culebrillas, en los mismos que se aplicó el proceso metodológico descrito en el párrafo anterior. Componente Indicadores Escala cualitativa Valor indicador Peso ponderación Valor máximo Captación Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios y aplicó 1,0 1,0 10,0

Se realizó estudios, pero no se aplicó 5,0

No se realizó estudios 10,0

Material de construcción Hormigón 1,0 2,5 25,0

Asbesto cemento 5,0

Mampostería de piedra y/o de ladrillo 10,0

Antigüedad 0 a 25 años 1,0 1,5 15,0

25 a 50 años 5,0

< de 50 años 10,0

Estándares de diseño y construcción Ninguna 10,0 1,0 10,0

Norma IEOS 5,0

Norma MIDUVI o local 1,0

Mantenimiento Planificado 1,0 1,5 15,0

Esporádico 5,0

Ninguno 10,0

Estado actual Bueno 1,0 1,0 10,0

Regular 5,0

Malo 10,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1,0 1,5 15,0

Se planifica, pero no se ejecuta 5,0

No se planifica ni ejecuta 10,0 Índice de vulnerabilidad 10,0 100,0

Tabla 1. Criterios para la ponderación de la vulnerabilidad física del Componente Captación Fuente: Elaboración propia

Componente	Indicadores	Escala cualitativa	Valor indicador	Peso ponderación	Valor máximo	Conducción Estudios técnicos para estabilidad del terreno
Se realizó estudios, pero no se aplicó	5,0					
No se realizó estudios	10,0					
Material de construcción (tubería) PVC	5,0 2,5 25,0					
Hierro Dúctil (HD)	1,0					
Asbesto o cemento	10,0					
Antigüedad 0 a 25 años	1,0 1,5 15,0					
25 a 50 años	5,0					
< de 50 años	10,0					
Estándares de diseño y construcción	Ninguna 10,0 1,0 10,0					
Norma IEOS	5,0					
Norma MIDUVI o local	1,0					
Mantenimiento Planificado	1,0 1,5 15,0					
Esporádico	5,0					

Se realizó estudios, pero no se aplicó 5,0

No se realizó estudios 10,0

Material de construcción (tubería) PVC 5,0 2,5 25,0

Hierro Dúctil (HD) 1,0

Asbesto o cemento 10,0

Antigüedad 0 a 25 años 1,0 1,5 15,0

25 a 50 años 5,0

< de 50 años 10,0

Estándares de diseño y construcción Ninguna 10,0 1,0 10,0

Norma IEOS 5,0

Norma MIDUVI o local 1,0

Mantenimiento Planificado 1,0 1,5 15,0

Esporádico 5,0

Ninguno 10,0

Estado actual Bueno 1,0 1,0 10,0

Regular 5,0

Malo 10,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1,0 1,5 15,0

Se planifica, pero no se ejecuta 5,0

No se planifica ni ejecuta 10,0 Índice de vulnerabilidad 10,0 100,0

Tabla 2. Criterios para la ponderación de la vulnerabilidad física del Componente Conducción Fuente: Elaboración propia

Componente	Indicadores	Escala cualitativa	Valor indicador	Peso ponderación	Valor máximo	Tratamiento Estudios técnicos para cimentación
Se realizó estudios, pero no se aplicó	Se realizó estudios y aplicó	1,0	1,0	10,0		
	Se realizó estudios, pero no se aplicó	5,0				
	No se realizó estudios	10,0				

Material de construcción	Planta de hormigón	1,0	2,5	25,0		
--------------------------	--------------------	-----	-----	------	--	--

Planta de asbesto cemento	5,0					
---------------------------	-----	--	--	--	--	--

Planta de mampostería de ladrillo	10,0					
-----------------------------------	------	--	--	--	--	--

Planta prefabricada	5,0					
---------------------	-----	--	--	--	--	--

Planta metálica	5,0					
-----------------	-----	--	--	--	--	--

Planta DAFFI: Acero Inoxidable-Aceros y hormigón	1,0					
--	-----	--	--	--	--	--

Antigüedad 0 a 25 años	1,0	1,5	15,0			
------------------------	-----	-----	------	--	--	--

25 a 40 años	5,0					
--------------	-----	--	--	--	--	--

< de 40 años	10,0					
--------------	------	--	--	--	--	--

Estándares de diseño y construcción	Ninguna	10,0	1,0	10,0		
-------------------------------------	---------	------	-----	------	--	--

Norma IEOS	5,0					
------------	-----	--	--	--	--	--

Norma MIDUVI o local	1,0					
----------------------	-----	--	--	--	--	--

Mantenimiento Planificado	1,0	1,5	15,0			
---------------------------	-----	-----	------	--	--	--

Esporádico	5,0					
------------	-----	--	--	--	--	--

Ninguno 10,0

Estado actual Bueno 1,0 1,0 10,0

Regular 5,0

Malo 10,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1,0 1,5 15,0

Se planifica, pero no se ejecuta 5,0

No se planifica ni ejecuta 10,0 Índice de vulnerabilidad 10,0 100,0

Tabla 3. Criterios para la ponderación de la vulnerabilidad física del componente tratamiento Fuente: Elaboración propia

Componente	Indicadores	Escala cualitativa	Valor indicador	Peso ponderación	Valor máximo	Tanques de distribución Estudios técnicos para cimentación
Se realizó estudios, pero no se aplicó	Se realizó estudios y aplicó	1,0	1,0	10,0		

Se realizó estudios, pero no se aplicó 5,0

No se realizó estudios 10,0

Material de construcción Hormigón Armado 1,0 2,5 25,0

Ferro cemento 5,0

Mampostería de ladrillo 10,0

Mampostería de piedra 10,0

Antigüedad 0 a 25 años 1,0 1,5 15,0

25 a 40 años 5,0

< de 40 años 10,0

Estándares de diseño y construcción Ninguna 10,0 1,0 10,0

Norma IEOS 5,0

Norma MIDUVI o local 1,0

Mantenimiento Planificado 1,0 1,5 15,0

Esporádico 5,0

Ninguno 10,0

Estado actual Bueno 1,0 1,0 10,0

Regular 5,0

Malo 10,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1,0 1,5 15,0

Se planifica, pero no se ejecuta 5,0

No se planifica ni ejecuta 10,0 Índice de vulnerabilidad 10,0 100,0

Tabla 4. Criterios para la ponderación de la vulnerabilidad física del componente tanques de distribución Fuente: Elaboración propia

Componente	Indicadores	Escala cualitativa	Valor indicador	Peso ponderación	Valor máximo	Red de distribución	Estudios técnicos para estabilidad del terreno
	Se realizó estudios, pero no se aplicó	5,0					
	No se realizó estudios	10,0					
	Material de construcción (tubería) PVC	5,0	2,5	25,0			
	PVC-TOM	1,0					
	Hierro Dúctil (HD)	1,0					
	Politubo	10,0					
	Asbesto o cemento	10,0					
	Antigüedad 0 a 25 años	1,0	1,5	15,0			
	25 a 40 años	5,0					
	< de 40 años	10,0					
	Estándares de diseño y construcción Ninguna	10,0	1,0	10,0			

Se realizó estudios, pero no se aplicó 5,0

No se realizó estudios 10,0

Material de construcción (tubería) PVC 5,0 2,5 25,0

PVC-TOM 1,0

Hierro Dúctil (HD) 1,0

Politubo 10,0

Asbesto o cemento 10,0

Antigüedad 0 a 25 años 1,0 1,5 15,0

25 a 40 años 5,0

< de 40 años 10,0

Estándares de diseño y construcción Ninguna 10,0 1,0 10,0

- Norma IEOS 5,0
- Norma MIDUVI o local 1,0
- Mantenimiento Planificado 1,0 1,5 15,0
- Esporádico 5,0
- Ninguno 10,0
- Estado actual Bueno 1,0 1,0 10,0
- Regular 5,0
- Malo 10,0
- Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1,0 1,5 15,0
- Se planifica, pero no se ejecuta 5,0
- No se planifica ni ejecuta 10,0 Índice de vulnerabilidad 10,0 100,0

Tabla 5. Criterios para la ponderación de la vulnerabilidad física del componente red de distribución Fuente: Elaboración propia Los valores de los índices de cada componente del sistema permiten determinar

62%	MATCHING BLOCK 8/8	SA tesis TAMBO 1-9-15.docx (D15282979)
<p>el nivel de vulnerabilidad en base a los criterios que se presentan en la tabla 6.</p> <p>Rangos de índice Nivel de vulnerabilidad</p>		

y color de representación De 1 a 33 puntos Baja De 34 a 66 puntos Media De 67 a 100 puntos Alta

Tabla 6. Rangos de índices y nivel de vulnerabilidad para el sistema de agua potable Culebrillas Fuente: Elaboración propia

Para la recopilación de información de cada uno de los indicadores de evaluación de la vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua potable Culebrillas, se aplicó una ficha de entrevista a 2 técnicos responsables del mantenimiento y operación del sistema que laboran y poseen experiencia entre 15 a 25 años en la empresa pública ETAPA E.P. Metodología para el análisis de movimientos en masa Para el análisis de la exposición de la infraestructura física de los componentes del sistema de agua Culebrilla a la amenaza de movimientos en masa se ha considerado dos etapas: La primera recopilación de información existente sobre el mapa de amenaza de los movimientos en masa del Ecuador, en formato shape file a escala 1:250.000, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca – MAGAP y la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos – STGR, actualizada al año 2014 y disponible en la página web del Servicio Nacional de Información(MAGAP, 2014). Además, se recopiló archivos en formato shape file, de la ciudad de Cuenca, proporcionada por la Empresa Pública de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado ETAPA E.P. (Gerencia de Agua Potable y Saneamiento). La segunda fase, se procesó la información, el análisis y representación de mapas temáticos mediante el Sistema de Información Geográfica a través del software ARC GIS (10.1), con licencia de la Universidad Católica de Cuenca. Adicionalmente, se debe mencionar que, de igual forma, se representan la vulnerabilidad en el software antes mencionado. En la metodología utilizada para el análisis de movimiento en masa se ha considerado dos etapas: La primera recopilación de información existente sobre los movimientos en masa en el Ecuador. (MAGAP, 2014), información geográfica del Sistema Culebrillas de la Ciudad de Cuenca, proporcionada por la Empresa Pública de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (Gerencia de Agua Potable y Saneamiento). La segunda fase, se procesó la información, el análisis y representación de mapas temáticos mediante el Sistema de Información Geográfica a través del software ARC GIS (10.1), con licencia de la Universidad Católica de Cuenca. Cabe mencionar que, para establecer el nivel de exposición, en base al mapa del MAGAP y STGR, se consideraron las zonas de nivel alto, medio (se unió el nivel mediana y moderada por ser niveles de la misma categoría) y baja. Adicionalmente, se debe mencionar que, de igual forma, se representan la vulnerabilidad en el software antes mencionado. Resultados. Análisis de vulnerabilidad y exposición del componente captación Se realizó el análisis del componente captación, el tanque fue construido en el 2007, se realizó estudios geotécnicos para la cimentación, su estructura es de hormigón armado y se construyó un muro de cimentación, es por ello que, se obtuvo un índice de vulnerabilidad física de 20 puntos que representa el nivel

vulnerabilidad bajo como se observa en la tabla 7; con respecto a la exposición a los movimientos en masa, el tanque de captación se encuentra en una zona de nivel alta (ver tabla 12 y mapa 1). Componente: captación Número de tanques Indicadores Condición del sistema Valor de indicador Peso ponderación Valor máximo Captación 1 Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios y aplicó 1 1,0 1,0

Material de construcción Hormigón 1 2,5 2,5

Antigüedad 0 a 25 años 1 1,5 1,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Esporádico 5 1,5 7,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1 1,5 1,5 Total 1 Índice de vulnerabilidad 10,0 20,0

Nivel de vulnerabilidad Bajo

Tabla 7. Resultados Análisis de vulnerabilidad física del componente captación Fuente: Elaboración propia

Análisis de vulnerabilidad y exposición del componente conducción Al analizar la red de conducción es del año 2007, en la tubería principal es de Hierro Dúctil, por lo que su índice vulnerabilidad es de 20 puntos (nivel bajo), además, posee tubería PVC en mínima extensión que influye en el índice que es de 30 puntos (bajo); el índice de vulnerabilidad física promedio de este componente es de 25 puntos que equivale al nivel de vulnerabilidad bajo como se observa en la tabla 8. Sin embargo, un 51,7% de la tubería se encuentra en una zona de nivel de exposición a movimiento en masa alta y 45,4% nivel media, como se observa en la tabla 12 y mapa 1. Componente: conducción Longitud en km Indicadores Condición del sistema Valor de indicador Peso ponderación Valor máximo Tubería de conducción 6,89 Estudios técnicos para estabilidad del terreno Se realizó estudios y aplicó 1 1,0 1,0

Material de construcción (tubería) Hierro Dúctil (HD) 1 2,5 2,5

Antigüedad 0 a 25 años (año 2007) 1 1,5 1,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Esporádico 5 1,5 7,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1 1,5 1,5

Índice de vulnerabilidad 10,0 20,0

Nivel de vulnerabilidad Bajo Tubería de conducción 0,37 Estudios técnicos para estabilidad del terreno Se realizó estudios y aplicó 1 1,0 1,0

Material de construcción (tubería) PVC 5 2,5 12,5

Antigüedad 0 a 25 años (año 2007) 1 1,5 1,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Esporádico 5 1,5 7,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1 1,5 1,5

Índice de vulnerabilidad 10,0 30,0

Nivel de vulnerabilidad Bajo Total 7,26 Promedio del Índice de Vulnerabilidad 25,0

Nivel de vulnerabilidad Bajo

Tabla 8. Resultados Análisis de vulnerabilidad física del componente captación Fuente: Elaboración propia

Análisis de vulnerabilidad y exposición del componente tratamiento Se analizó 3 plantas existentes como se observa en la tabla 9, la planta antigua de hormigón armado pese a ser construido en 1996, sin embargo por su estructura incide en el índice de 20 puntos (bajo), mientras que, la planta metálica prefabricada del año 2009, por su tipo de material el índice de 24 puntos (bajo), por su parte la planta nueva DAFFI del año 2015, por su tecnología y material posee el índice más bajo con 14 puntos (bajo); el índice promedio de este componente es de 19,3 puntos que representa el nivel de vulnerabilidad Bajo. En relación a la exposición a movimiento en masa, las plantas de tratamiento se encuentran en una zona media (ver tabla 12 y mapa 1). Componente: plantas de tratamiento Número de plantas Indicadores Condición del sistema Valor de indicador Peso ponderación Valor máximo Planta antigua de hormigón armado 1 Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios y aplicó 1 1,0 1,0

Material de construcción Hormigón 1 2,5 2,5

Antigüedad 25 a 40 años 5 1,5 7,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Planificado 1 1,5 1,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1 1,5 1,5

Índice de vulnerabilidad 10,0 20,0

Nivel de vulnerabilidad Bajo Planta metálica prefabricada 1 Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios y aplicó 1 1,0 1,0

Material de construcción Metálica 5 2,5 12,5

Antigüedad 0 a 25 años 1 1,5 1,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Planificado 1 1,5 1,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1 1,5 1,5

Índice de vulnerabilidad 10,0 24,0

Nivel de vulnerabilidad Bajo Planta nueva DAFFI 1 Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios y aplicó 1 1,0 1,0

Material de construcción Acero Inoxidable-Aceros, Hormigón 1 2,5 2,5

Antigüedad 0 a 25 años 1 1,5 1,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Planificado 1 1,5 1,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1 1,5 1,5

Índice de vulnerabilidad 10,0 14,0

Nivel de vulnerabilidad Bajo Total 3 Promedio del Índice de Vulnerabilidad 19,3

Nivel de vulnerabilidad Bajo

Tabla 9. Resultados Análisis de vulnerabilidad física del componente Planta de Tratamiento Fuente: Elaboración propia

Análisis de vulnerabilidad y exposición del componente distribución Los tanques de reserva para distribución, los 2 tanques localizados en planta San Pedro y Santísima Trinidad, por ser de hormigón armado y menores a 25 años influyen en el índice de 18 punto (nivel bajo), mientras que, 1 tanque de la planta Antigua de Miraflores, pese a ser de hormigón, pero, por ser entre 25 a 40 años incide en el índice de 24 puntos (bajo); por su parte, los 7 tanques restante, pese a ser

menores de 25 años, por ser de material ferro-cemento influyen en el índice de 28 punto (bajo). El promedio de los 10 tanques de reserva de distribución analizados es de 25,2 puntos que representa el nivel de vulnerabilidad bajo como se observa en la tabla 10. Mientras que, el análisis de exposición a movimiento en masa, el tanque de reserva de Santísima Trinidad se encuentra en una zona de alta y el 80% de los tanques se localizan en la zona media (ver tabla 12 y mapa 1).
 Componente: tanques de Reserva (distribución) Número de tanques Indicadores Condición del sistema Valor de indicador Peso ponderación Valor máximo Tanques: Planta San Pedro y Santísima Trinidad 2 Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios, pero no se aplicó 5 1,0 5,0

Material de construcción Hormigón 1 2,5 2,5

Antigüedad 0 a 25 años 1 1,5 1,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Planificado 1 1,5 1,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1 1,5 1,5

Índice de vulnerabilidad 10,0 18,0

Nivel de vulnerabilidad Bajo Tanques: Planta Antigua de Miraflores 1 Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios, pero no se aplicó 5 1,0 5,0

Material de construcción Hormigón 1 2,5 2,5

Antigüedad 25 a 40 años 5 1,5 7,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Planificado 1 1,5 1,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1 1,5 1,5

Índice de vulnerabilidad 10,0 24,0

Nivel de vulnerabilidad Bajo Tanques: Reserva 1 y Reserva 2 de San Pedro 2 Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios, pero no se aplicó 5 1,0 5,0

Material de construcción Ferro-cemento 5 2,5 12,5

Antigüedad 0 a 25 años 1 1,5 1,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Planificado 1 1,5 1,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1 1,5 1,5

Índice de vulnerabilidad 10,0 28,0

Nivel de vulnerabilidad Bajo Tanque de Reserva: Pan de Azúcar 1, Pan de Azúcar 2, Pan de Azucar 2,1 3 Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios, pero no se aplicó 5 1,0 5,0

Material de construcción Ferro-cemento 5 2,5 12,5

Antigüedad 0 a 25 años 1 1,5 1,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Planificado 1 1,5 1,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1 1,5 1,5

Índice de vulnerabilidad 10,0 28,0

Nivel de vulnerabilidad Bajo Tanque de Reserva: Sigsicocha 1 y 2 2 Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios, pero no se aplicó 5 1,0 5,0

Material de construcción Ferro-cemento 5 2,5 12,5

Antigüedad 0 a 25 años 1 1,5 1,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Planificado 1 1,5 1,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos Se planifica y ejecuta 1 1,5 1,5

Índice de vulnerabilidad 10,0 28,0

Nivel de vulnerabilidad Bajo Total 10 Promedio del Índice de Vulnerabilidad 25,2

Nivel de vulnerabilidad Bajo

Tabla 10. Resultados Análisis de vulnerabilidad física del componente Tanques de Reserva distribución Fuente: Elaboración propia

La red de distribución, la tubería de PVC por el tipo de material incide en el índice de 41,5 (nivel medio), mientras que, la tubería PVC-TOM, por ser de mayor vida útil que la anterior, influye en el índice de 31,5 (bajo), por su parte, la tubería de politubo por su material y antigüedad registra el índice de 60 punto (medio), de igual forma, la tubería de asbesto cemento y por su antigüedad posee el índice más alto con 67,5 puntos (nivel alto); el índice promedio de la red de distribución es de 48,4 puntos que representa un nivel de vulnerabilidad medio como se observa en la tabla 11. Con respecto al análisis de exposición a movimiento en masa, la red de tubería entre el tanque de tratamiento y los tanques de reserva de distribución, posee en su mayor parte nivel medio (63,9%), seguido del nivel bajo (21,1%) y nivel alto (15,5%); mientras que los tanques de reserva, en la zona alta se localiza 1 tanque, 1 en la zona baja, y 8 en la zona media; por su parte, la red de distribución, en su orden registra niveles de exposición: media (63,7%), baja (21,1%) y alta (15,2%) como muestra en la tabla 12 y mapa 1.

Componente: red distribución Longitud en km Indicadores Condición del sistema Valor de indicador Peso ponderación Valor máximo Red de distribución nueva (tubería con PVC) 155,73 Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios, pero no se aplicó 5 1,0 5,0

Material de construcción PVC 5 2,5 12,5

Antigüedad 0 a 25 años 1 1,5 1,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Planificado 1 1,5 1,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos No se planifica ni ejecuta 10 1,5 15,0

Índice de vulnerabilidad 10,0 41,5

Nivel de vulnerabilidad Medio Red de distribución nueva (tubería con PVC-TOM) 0,51 Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios, pero no se aplicó 5 1,0 5,0

Material de construcción PVC - TOM 1 2,5 2,5

Antigüedad 0 a 25 años 1 1,5 1,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Planificado 1 1,5 1,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos No se planifica ni ejecuta 10 1,5 15,0

Índice de vulnerabilidad 10,0 31,5

Nivel de vulnerabilidad Bajo Red de distribución antigua (tubería de asbesto cemento) 0,33 Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios, pero no se aplicó 5 1,0 5,0

Material de construcción asbesto cemento 10 2,5 25,0

Antigüedad Mayor a 40 años 10 1,5 15,0

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Planificado 1 1,5 1,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos No se planifica ni ejecuta 10 1,5 15,0

Índice de vulnerabilidad 10,0 67,5

Nivel de vulnerabilidad Alto Red de distribución antigua (tubería de politubo) 0,28 Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios, pero no se aplicó 5 1,0 5,0

Material de construcción Politubo 10 2,5 25,0

Antigüedad De 25 a 40 años 5 1,5 7,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Planificado 1 1,5 1,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos No se planifica ni ejecuta 10 1,5 15,0

Índice de vulnerabilidad 10,0 60,0

Nivel de vulnerabilidad Medio Red de distribución Tanques de Reserva (tubería con PVC) 7,037 Estudios técnicos para cimentación Se realizó estudios, pero no se aplicó 5 1,0 5,0

Material de construcción PVC 5 2,5 12,5

Antigüedad 0 a 25 años 1 1,5 1,5

Estándares de diseño y construcción Norma IEOS 5 1,0 5,0

Mantenimiento Planificado 1 1,5 1,5

Estado actual Bueno 1 1,0 1,0

Proyectos y/o medidas de reducción de riesgos No se planifica ni ejecuta 10 1,5 15,0

Índice de vulnerabilidad 10,0 41,5

Nivel de vulnerabilidad Medio Total 163,887 Promedio del Índice de Vulnerabilidad 48,4

Nivel de vulnerabilidad Medio

Tabla 11. Resultados Análisis de vulnerabilidad física del componente distribución Fuente: Elaboración propia

Componentes del sistema de agua Infraestructura del Sistema Nivel exposición a movimiento en masa Total

Alta Media Baja

Long. en km ó número % Captación
 Tanques de captación 1,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,000 100,0 Conducción Línea de conducción 3,75 51,7 3,30 45,4 0,21 3,0

7,262 100,0 Tratamiento Planta de tratamiento 0,0 0,0 1,0 100,0 0,0 0,0 1,000 100,0 Distribución Red distribución reservas
1,1 15,0 4,50 63,9 1,48 21,1 7,037 100,0

Tanques de reserva 1,0 10,0 8,0 80,0 1,0 10,0 10,000 100,0

Red de distribución 23,9 15,2 99,9 63,7 33,0 21,1 156,850 100,0

Tabla 12. Resultados análisis de Nivel exposición a movimientos en masa del sistema de agua potable Culebrillas Fuente: Elaboración propia

Mapa 1. Resultados Análisis de Riesgo a Movimientos en Masa del Sistema de Agua Culebrillas Fuente: Elaboración propia

Conclusiones. • Se evaluó y se obtuvo los índices y niveles de vulnerabilidad de los componentes de: captación, conducción, tratamiento y la distribución del sistema de agua potable Culebrillas que presenta en promedio el índice y niveles de vulnerabilidad física baja y media; debido principalmente a que los componentes del sistema cumplen en su mayoría con los parámetros en la fase de diseño y construcción; sin embargo, existen indicadores que no disponen de información o no se cumplen como los proyectos y/o medidas de reducción de riesgos y el mantenimiento es esporádico.

- Las tuberías de asbesto cemento en tramos de la red de distribución, debido a su antigüedad ya cumplieron con su vida útil, por ello causan un nivel de vulnerabilidad alto al componente del sistema; además, el desprendimiento y suspensión de fibras de amianto en el interior de la tubería podrían poner en riesgo a la salud, por lo que se requiere con prioridad ser remplazadas.
- Según el mapa de amenaza de movimientos en masa se estableció que la captación y en su mayor parte la línea de conducción del sistema de agua potable Culebrillas, están asentadas en una zona de alta exposición, por lo que se debe incluir medidas como estabilización de taludes y refuerzos de componentes para la reducción del riesgo de afectación por deslizamientos.
- Los resultados de la investigación constituyen un aporte para la actualización de los Planes de Gestión del Riesgo de la Empresa Pública de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca, lo que contribuirá a establecer medidas y estrategias de reducción en la infraestructura del sistema de agua potable Culebrillas. Además, se constituye en un modelo piloto para evaluar los otros sistemas que abastece a la ciudad de Cuenca, así como, se podría replicar en otros centros poblados del país.

Agradecimientos. El presente artículo es parte del trabajo de investigación y titulación del Programa de Maestría en Construcción con Mención en Administración de la Construcción Sustentable de la Universidad Católica de Cuenca, por ello agradecemos a todos y cada uno de los instructores por los conocimientos e información brindados para la elaboración del trabajo; así como, el agradecimiento a la Empresa Pública de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca, por las facilidades brindadas en el presente estudio.

Referencias bibliográficas. ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY Carrizosa, M., Cohen, M., Gutman, M., Leite, F., López, D., Nesprias, J., ... Versace, I. (2019). E. el riesgo. N. prácticas de resiliencia urbana en A. L. C. C. R. from <http://scioteca.caf.com/handle/123456789/141>. (2019). 9 lecciones para reducir el efecto de desastres naturales en las ciudades latinoamericanas. Carrizosa, M., Cohen, M., Gutman, M., Leite, F., López, D., Nesprias, J., ... Versace, I. (2019). Enfrentar El Riesgo. Nuevas Prácticas de Resiliencia Urbana En América Latina. Caracas: CAF. Retrieved from <Http://Scioteca.Caf.Com/Handle/123456789/1416>. <https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-lecciones-reducir-efecto-desastres-naturales-ciudades-latinoamericanas-20190411145443.html>

87% **MATCHING BLOCK 4/8** **W** [http://www.conagua.gob.mx/conagua07/publi ...](http://www.conagua.gob.mx/conagua07/publi...)

Comisión Nacional del Agua. (2007). Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Diseño de Redes

de Distribución de Agua Potable. In Comisión Nacional del Agua.
[https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/CONAGUA s.f.a. Diseño de redes de distribución de agua potable.pdf](https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/CONAGUA_s.f.a._Diseño_de_redes_de_distribución_de_agua_potable.pdf) Etapa EP. (2021). <https://www.etapa.net.ec/principal/agua-potable/planes-maestros/area-de-influencia>
Gnavi, L., Taddia, G., & Russo, S. L. (2015). Engineering geology for society and territory – Volume 6: Applied geology for major engineering projects. Assessment and Risk Management for Integrated Water Services. In Engineering Geology for Society and Territory-Volume 6 (Pp. 653-656). Springer, Cham., 6(Snfa 2007), 1–1082. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-09060-3> Jimenez, J. 2013. (2013). Manual para el diseño de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, Facultad de ingeniería civil campus Xalapa Universidad Veracruzana. MAGAP. (2014). Archivos de Información Geográfica - Sistema

100%**MATCHING BLOCK 7/8****SA** TESIS FINAL.docx (D30067427)

Modelo Para La Articulación De La Gestión Del Riesgo En El Proceso De Ordenamiento Territorial De La Ciudad De Guaranda / Ecuador (

Vol. 17, Issue Diciembre). Piedra, A. (2017). Del Sistema De Potable Para La Ciudad De Operación Y. 291. <https://maezuay.files.wordpress.com/2017/03/estudio-ambiental-expost-del-sistema-de-abastecimiento-de-agua-potable-para-la-ciudad-de-cuenca-en-su-etapa-de-operacion-y-mantenimiento.pdf> Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. (2019). Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastres en el PDOT Territorial. Lineamientos Para Incluir La Gestión Del Riesgo de Desastres En El PDOT Territorial, 80. <https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/09/Caja-de-herramientas-Riesgos.pdf>

PARA CITAR EL ARTÍCULO INDEXADO.

Moscoso Vintimlla, Paucar Camacho, J. A., Solano Peláez, J. L. (2021). Vulnerabilidad física y exposición ante la amenaza de movimientos en masa del Sistema de Agua Potable Culebrillas de la Ciudad de Cuenca Revista electrónica Ciencia Digital 3(2), 78-97. Recuperado desde: <http://cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/263/567>

El artículo que se publica es de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan el pensamiento de la Revista Ciencia Digital.

El artículo queda en propiedad de la revista y, por tanto, su publicación parcial y/o total en otro medio tiene que ser autorizado por el director de la Revista Ciencia Digital.

1 Universidad Católica de Cuenca, Estudiante la Maestría Construcciones con mención en Administración de la Construcción Sustentable. Correo electrónico: gladys.moscoso.76@est.ucacue.edu.ec, gmmv81@hotmail.com. 2 Universidad Católica de Cuenca, Profesor Ocasional en la Maestría Construcciones con mención en Administración de la Construcción Sustentable. Universidad Estatal de Bolívar, Profesor Principal, en la carrera de Ingeniería en Riesgos de Desastres, Coordinador de la Maestría en Prevención y Gestión de Riesgos. Correo electrónico: jose.paucarcamacho@ucacue.edu.ec, apaucar@ueb.edu.ec, <http://orcid.org/0000-0003-2722-1850>. 3 Supervisor Industrial, Ingeniero Químico y Especialista en Docencia Universitaria por la Universidad Católica de Cuenca; Magister en Sistemas de Gestión Ambiental por la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE; estudiante de Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de las Universidad de Cuyo - Argentina; Docente Investigador de la Universidad Católica de Cuenca; autor y coautor de artículos y libros, en el campo de la evaluación de impactos ambientales y manejo de residuos sólidos desde una visión de territorio. Correo electrónico: jsolano@ucacue.edu.ec

www.cienciadigital.org ISSN: 2602-8085 Vol. 4, N°1, p. 78-97, enero-marzo, 20 20

Creatividad & Desarrollo Página 10

Hit and source - focused comparison, Side by Side

Submitted text As student entered the text in the submitted document.

Matching text As the text appears in the source.

1/8	SUBMITTED TEXT	16 WORDS	87% MATCHING TEXT	16 WORDS
	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (Etapa EP, 2021)		EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	
	<p>W http://www.aloas.org/institucional/Documents/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA%20COVID-19%20ETAPAEP%20GAPA ...</p>			

3/8	SUBMITTED TEXT	33 WORDS	100% MATCHING TEXT	33 WORDS
	entregar a los habitantes de una localidad, agua en cantidad y calidad adecuada para satisfacer sus necesidades,		entregar a los habitantes de una localidad, agua en cantidad y calidad adecuada para satisfacer sus necesidades.	
	<p>SA TESIS FINAL 28 DE ENERO.docx (D63126009)</p>			

2/8	SUBMITTED TEXT	109 WORDS	93% MATCHING TEXT	109 WORDS
	<p>Agua, 2007) se compone de instalaciones para la captación, almacenamiento, conducción, bombeo, tratamiento y distribución. Las obras de captación y almacenamiento permiten reunir las aguas aprovechables de ríos, manantiales y depósitos subterráneos; incluyen actividades como el desarrollo y cuidado de la cuenca de aportación, pozos y manantiales, así como la construcción de presas y de galerías filtrantes. La conducción incluye canales y acueductos, así como instalaciones complementarias de bombeo para transportar el agua desde la fuente hasta el centro de distribución. El tratamiento es la serie de procesos que le dan al agua la calidad requerida. Finalmente, la distribución es dotar de agua al usuario, para su consumo.</p>		<p>agua se compone de instalaciones para la captación, almacenamiento, conducción, bombeo, tratamiento y distribución. Las obras de captación y almacenamiento permiten reunir las aguas aprovechables de ríos, manantiales y agua subterránea. Incluyen actividades como el desarrollo y cuidado de la cuenca de aportación, pozos y manantiales, así como la construcción de presas y de galerías filtrantes. La conducción engloba a los canales y acueductos, así como instalaciones complementarias de bombeo para transportar el agua desde la fuente hasta el centro de distribución. El tratamiento es la serie de procesos que le dan al agua la calidad requerida y finalmente, la distribución es dotar de agua al usuario para su consumo.</p>	
	<p>W http://www.conagua.gob.mx/conagua07/publicaciones/publicaciones/Libros/43RedesDeDistribucion.pdf</p>			

5/8	SUBMITTED TEXT	20 WORDS	100% MATCHING TEXT	20 WORDS
	<p>susceptibilidad a la pérdida de un elemento o conjunto de elementos como resultado de la ocurrencia de un desastre”,</p>		<p>Susceptibilidad a la pérdida de un elemento o conjunto de elementos como resultado de la ocurrencia de un desastre</p>	
	<p>W http://www.aloas.org/institucional/Documents/PLAN%20DE%20CONTINGENCIA%20COVID-19%20ETAPAEP%20GAPA ...</p>			

6/8	SUBMITTED TEXT	14 WORDS	95% MATCHING TEXT	14 WORDS
	<p>indicador por el peso de ponderación se obtiene el valor máximo, cuya sumatoria</p>		<p>indicador multiplicado por el peso de ponderación se obtiene el valor máximo cuya sumatoria</p>	
	<p>SA tesis TAMBO 1-9-15.docx (D15282979)</p>			

